

BRÈVE N° 2021 - 1

Cartographie du patrimoine


Les adhérents, ayant fait une demande d'assistance relative aux diagnostics de voirie ou/et sur ouvrage d'art, peuvent visualiser « leur patrimoine » avec « son état » sur un support cartographique sous réserve d'un accès au système d'information géographique (S.I.G.) du Syndicat Départemental d'Énergie de l'Indre (S.D.E.I.).

En effet, l'ATD36 a établi une convention avec le S.D.E.I. pour permettre à une majorité d'adhérents de bénéficier d'une mutualisation des données géographiques et ainsi avoir accès en consultation à leur patrimoine, sur l'outil SIG « Igéo36 » du S.D.E.I.

Rappel :

- Si vous constatez des anomalies, n'hésitez pas à formuler une demande d'assistance sur le site www.atd36.fr
- Si vous réalisez des travaux, merci d'informer également l'ATD36 pour permettre une mise à jour des données, réalisée 2 fois par an.

Vous trouverez ci-dessous quelques captures d'écran vous permettant de visualiser les principales fonctionnalités de l'outil :



☒ **Diagnostics voiries**

- Non renseigné
- Bon
- Convenable - Moyen
- Mauvais
- Très mauvais

☐ **Diagnostics ouvrages d'art**

- Autres
- Ouvrage en bon état
- Ouvrage en état moyen
- Ouvrage en très mauvais état

Map interface showing various diagnostic windows and data tables.

Voirie communale (GEHEE - Numéro de la voie : 36082VC06)

Voie Gestionnaire Donnée **Diagnostics** **Ouvrage art**

Listing de tous les diagnostics voirie recensés sur une voirie

Identifiant (cliquer pour ouvrir les détails)	Type	Nom	Etat	Date dernière visite
95-V36082VC06p1	Pont	Pont de L'Ancien Croz	en bon état	16/05/2019

Ouvrage d'art (GEHEE - Nom de l'ouvrage : Pont de L'Ancien Croz)

Ouvrage **Diagnostic**

Listing de toutes les visites d'un ouvrage

Identifiant (cliquer pour ouvrir les détails)	Collectivité	Nom	Etat de l'ouvrage	Date visite	Synthèse visite
1336-V36082VC06p1	GEHEE	Pont de L'Ancien Croz	Ouvrage en bon état	16/05/2019	Ouvrage à entretenir. D'eau...

Diagnostic ouvrage art (GEHEE - Nom de l'ouvrage : Pont de L'Ancien Croz)

Diagnostic

Identification

Code insee de la commune : 36082
 Nom de la collectivité : GEHEE
 Identifiant de l'ouvrage : V36082VC06p1
 Type d'ouvrage : Pont
 Nom de l'ouvrage : Pont de L'Ancien Croz

Caractéristiques

Date de la visite : 16/05/2019
 Synthèse de la visite : Ouvrage à entretenir - Visite 21' 10 Cm D'eau

Liste de travaux : Maçonnerie tympans & piédroits

IFA : 6
 IFT : 18

Observations :
 Diagnostic : [Télécharger le diagnostic - V36082VC06p1_2019.pdf](#)
 Etat des lieux (si existant) : [Télécharger l'état des lieux - pdf](#)

Détails sur la saisie

Date de saisie : 27/10/2020
 Auteur : ATD - Département

Agence Technique Départementale (Visite Ouvrage d'Art)

V36082VC06p1 : Pont de L'Ancien Croz

Visite fait par : Personnel du Département Date de Visite : 16/05/19 Commune : GEHEE

Le VATAN Date Rendu : LEVROUX Commune Mitoyenne

Renseignements

Nom du pont : Pont de L'Ancien Croz Numéro du pont : V36082VC06p1 Nom de la voie : VCB

Type de pont : Mixte Type structure : Structures multiples Pente : 5,3

Largeur utile : 4,8 Largeur chaussée : 2,8


Longueur totale : 1,000m

PHOTO1 PHOTO2

Les appuis

Définir Appui appui Observation Appui d'appui

Consultation des visites une par une



Ouvrage art

JEU-MALOCHES - Nom de l'ouvrage : Trompe Souris

Ouvrage

Diagnostic

Données en cours de validation

Identification

Code insee de la commune :

36090

Nom de la collectivité :

JEU-MALOCHES

Identifiant de la voirie :

36090VC5

Identifiant de l'ouvrage :

V36090VC5p1

Type d'ouvrage :

-

Nom de l'ouvrage :

Trompe Souris

Caractéristiques

Matériau :

-

Longueur de l'ouvrage :

m

largeur de l'ouvrage :

m

Hauteur de l'ouvrage :

m

Date de mise en exploitation :

Date de la dernière visite :

13/05/2019

Description :

-

commentaire :

-

COORDONNEES GPS - WGS84

Longitude :

1.43796000

Latitude :

47.03834000

COORDONNEES GPS - Lambert93

Coordonnées X :

581398.29000000

Coordonnées Y :

6660962.02000000

Détails sur la saisie

Date de saisie :

05/09/2019

Auteur :

Agence Technique Départementale

The screenshot displays the Igeo36 software interface, which is used for managing road data. The interface is split into two main panels. The left panel shows a map of the Aigurande area, with roads color-coded by type (e.g., orange for primary roads, green for secondary roads). A 'Consultation' window is open over the map, showing a list of road diagnostics. The right panel displays a detailed diagnostic report for road VC15, dated 01/01/2019. The report is organized into sections: 'Généralités' (General Information), 'Mesures effectuées' (Measurements performed), 'Diagnostic de la voie' (Road diagnosis), and 'Commentaires' (Comments).

Diagnostic Report Data:

Généralités	
Collectivité :	AIGURANDE
Statut du diagnostic :	
Date du diagnostic :	01/01/2019
Auteur du diagnostic :	ATO 36
Identifiant du diagnostic :	36001VC15_2019_1
Identifiant de la voie :	36001VC15
Nom de la voie :	VC15
Base routière :	LA CHATRE
Mesures effectuées	
Longeur relevée :	3 140,92 m
Largeur relevée :	3.10000000 m
Surface relevée :	- m²
Diagnostic de la voie	
Début section :	VC 15 à 224m
Fin section :	VC 7
Type de revêtement :	-
Date du dernier revêtement :	-
Etat de la chaussée :	Mauvais
Code dégradation :	11.00000000
Type de dégradations :	-
Travaux à prévoir :	-
Commentaires	
-	